



Falha de manuseio dos cabos no motor Zetec Rocam

Painel corta-fogo do carro



Correto

Painel corta-fogo do carro



Incorreto



Soltura do conector

Recomendações de manuseio




Correto



Incorreto

1- O cabo deve ser manuseado através da região de empunhadura, nunca pelo fio.



Correto



Incorreto

2- Antes de retirar o cabo gire o terminal, para facilitar a desinstalação. Aplicar a força no mesmo sentido da vela de ignição.

