



INFORMATIVO TÉCNICO

Manuseio na instalação de cabos com blindagem

INCORRETO

Veja os prejuízos da má instalação demonstrados abaixo:



Borracha sendo prensada.
(pode gerar corte)



Inclinando o cabo assim você pode cortar a borracha na região assinalada pela seta.



Furo interno na borracha promovendo fuga de corrente mesmo em cabos novos.



Amassamento no interior da blindagem.



CORRETO



1.

Para que haja instalação correta o cabo deverá estar alinhado com a vela e pressionado até o final conforme sequência 1 e 2.



2.



MOTOR



De 30 a 44 horas das 8:00h às 18:00h

0800 197 112

duvidas@ngkntf.com.br